Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht

Nr. 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01)

Auftraggeber **VEKA AG** 

> Dieselstraße 8 48324 Sendenhorst

Deutschland

**Produkt** Zweiflügeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehen-

dem Mittelstück

Bezeichnung Softline 82

Leistungsrelevante Produktdetails

Material: PVC-U/weiß

Außenmaß (BxH) 1910 mm x 1640 mm

Besonderheiten Auf Wunsch des Kunden wurde das Fenster bei

Schlagregendichtheit herab klassifiziert.

**Ergebnis** 

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:1999-11



Klasse 4

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



Klasse 7A

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08



Klasse C3 / B3

Bedienungskräfte nach EN 13115:2001-07



Klasse 1

Mechanische Beanspruchung nach EN 13115:2001-07



Klasse 4

ift Rosenheim 27. Oktober 2011

Robert Kolacny, Dipl.-Ing. Stv. Prüfstellenleiter

Bauteile

Herbert Hageneder, Dipl.- Ing. (FH)

Prüfingenieur

Dichtheit & Windlast

Grundlagen

EN 14351-1:2006+A1:2010

Prüfnormen: EN 1026:2000-06 EN 1027:2000-06 EN 12046-1:2003-11 EN 12211:2000-06 EN 14608:2004-06 EN 14609:2004-06

Entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Darstellung



Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können vom Hersteller als Grundlage für den herstellereigenen zusammenfassenden ITT-Bericht verwendet werden. Die Festlegungen der geltenden Produktnorm sind zu beachten.

#### Gültigkeit

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Klassifizierung gilt so lange das Produkt unverändert ist und die o.g. Grundlagen sich nicht geändert haben. Das Ergebnis kann unter Beachtung entsprechender Festlegungen der Produktnorm in Eigenverantwortung des Herstellers übertragen werden. Diese Prüfung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion; insbesondere Witterungs- und Alterungseinflüsse wurden nicht berück-

#### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt "Werbung mit ift-Prüfdokumentationen" Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

#### Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 31 Seiten.

Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Sieberath Dr. Jochen Peichl

Geschäftsführer

Blatt 2 von 25 **Nachweis** 

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräf-

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



#### 1 Gegenstand

#### 1.1 Probekörperbeschreibung

# Zweiflügeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück

Hersteller VEKA AG, - Sendenhorst

Systembezeichnung Softline 82

Kunststoff - PVC-U/weiß Material

Öffnungsart Dreh-/ Drehkipp

Öffnungsrichtung Gangflügel DIN rechts nach innen, Standflügel DIN links

nach innen

Blendrahmen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 101.290

Nummer

Außenmaß in mm 1910 x 1640

Verbindungsart auf Gehrung geschnitten und verschweißt

**Aussteifung** 

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 113.025

Nummer

Material Stahl - verzinkter Stahl

Aufdopplungsprofil

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 114.040

Nummer

Besonderheiten Aufdopplung durch je 2 Profile

Befestigung geklipst

Eckausbildung stumpf gestoßen

umlaufend Lage

Flügelrahmen

Außenmaß in mm

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 103.340

Nummer

Gangflügel: 900 mm x 1500 mm Standflügel: 865 mm x 1500 mm

auf Gehrung geschnitten und verschweißt Verbindungsart

Gewicht in kg 37,1

**Aussteifung** 

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 113.363

Nummer

Material Stahl - verzinkter Stahl **Nachweis** Blatt 3 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräf-

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



Stulp

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 102.313

Nummer

geklipst und geschraubt Befestigung

Stulpendkappe außen und mit-

Hersteller VEKA AG, - Sendenhorst

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 109.667

Nummer

Befestigung geschraubt und geklebt

Stulpendkappe innen

VEKA AG, - Sendenhorst Hersteller

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 109.665

Nummer

Befestigung geschraubt und geklebt

**Falzausbildung** 

Falzentwässerung im Falz 4 Schlitze 5 mm x 30 mm, nach außen 2 Schlit-

ze 5 mm x 30 mm ohne Abdeckkappen

Druckausgleich Außendichtung oben 2 x je 65 mm ausgeklinkt

Falzluft in mm 12

Anschlagdichtung außen

VEKA AG . Sendenhorst Hersteller

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 112.253

Nummer

Material Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert

Eckausbildung mit Blendrahmen auf Gehrung verschweißt

Anschlagdichtung außen Stulp

Hersteller VEKA AG, - Sendenhorst

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 112.253

Nummer Material

Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert

Eckausbildung stumpf an Stulpendkappe gestoßen

Mitteldichtung

Hersteller VEKA AG, - Sendenhorst

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 112.391

Nummer

Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert Material

Eckausbildung mit Blendrahmen auf Gehrung verschweißt **Nachweis** Blatt 4 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräf-

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



Mitteldichtung Stulp

VEKA AG, - Sendenhorst Hersteller

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 112.392

Nummer

Material Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert Eckausbildung stumpf an Stulpendkappe gestoßen

Anschlagdichtung innen

Hersteller VEKA AG, - Sendenhorst

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 112.254

Nummer

Material Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert

Eckausbildung Gangflügel: mit Flügelrahmen auf Gehrung verschweißt

Standflügel:3-seitig mit Flügelrahmen auf Gehrung ver-

schweißt, an Stulpendkappe stumpf gestoßen

MIG 2fach

Gesamtdicke in mm 24

Aufbau in mm FLoat 4 / SZR 16 / Float 4

Einbau der Füllung

Dampfdruckausgleich je Flügel unten und oben je 2 Schlitze 5 mm x 30 mm

Verglasungsdichtung außen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel-112,420

Nummer

Material Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert

Eckausbildung mit Flügelrahmen auf Gehrung verschweißt

Verglasungsdichtung innen

Material Dichtungsmaterial - TPE, coextrudiert Eckausbildung mit Glashalteleiste auf Gehrung gestoßen

Glashalteleiste

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- 107.271

Nummer

Verbindungsart auf Gehrung gestoßen

Befestigung geklemmt

Drehkippbeschlag

Hersteller Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Ditzingen

Lieferbezeichnung / Typ / Artikel- Uni-Jet

Nummer

Öffnungsart Dreh-/ Drehkipp

Öffnungsrichtung Gangflügel DIN rechts nach innen, Standflügel DIN links

nach innen

Nachweis Blatt 5 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



Bänder / Lager Gangflügel: 1 Ecklager, 1 Scherenlager

Standflügel: 1 Ecklager, 1 Scherenlager (außer Funkti-

on)

565

Anzahl Verriegelungen Gangflügel: unten 2, oben 2, bandseitig 3, Stulp 4;

Standflügel: unten 2, oben 2, bandseitig 3

Verriegelungsabstand, max. in

mm

Stellung der Verriegelungen neutral

Scherenlänge in mm 420

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Überprüfung des Probekörpers im **ift** (Artikelbezeichnungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als "**ift**-geprüft" ausgewiesen).

Probekörperdarstellungen sind in der Anlage "Darstellung Produkt/Probekörper" dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden ausschließlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen überprüft. Zeichnungen basieren auf unveränderten Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders ausgewiesen.

#### 1.2 Probennahme

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:

Probennehmer: VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland),

Datum: 04.07.2011

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.

Anlieferdatum: 28.06.2011

ift-Pk-Nummer: 11-000660-PK03 / WE: 30566-003

Nachweis Blatt 6 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte Machanische Beschnersen

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# 2 Durchführung

# 2.1 Grundlagendokumente \*) der Verfahren

# Prüfung

EN 1026:2000-06

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027:2000-06

Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 12046-1:2003-11

Operating forces - Test method - Part 1 - Windows

EN 12211:2000-06

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

EN 14608:2004-06

Windows - Determination of the resistance to racking

EN 14609:2004-06

Windows - Determination of the resistance to static torsion

# Klassifizierung / Bewertung

EN 12207:1999-11

Windows and doors - Air permeability - Classification

EN 12208:1999-11

Windows and doors - Watertightness - Classification

EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Windows and doors - Resistance to wind load - Classification

EN 13115:2001-07

Windows - Classification of mechanical properties - Racking, torsion and operating forces

<sup>\*)</sup> und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN

Nachweis Blatt 7 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# 2.2 Verfahrenskurzbeschreibung

# Luftdurchlässigkeit - EN 1026

Vor Beginn der Prüfung wird die Messung der Bedienungskräfte in Anlehnung an EN 12046-1 durchgeführt und erfolgt für die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschläge.

Die Luftdurchlässigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prüfdruck-differenz bei Überdruck und bei Unterdruck geprüft. Undichtheiten im Prüfaufbau werden mit Hilfe von künstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht und mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet. Der Probekörper wird zunächst mit drei Druckstößen  $\Delta p_{max} + 10$ % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im Anschluss wird die Luftdurchlässigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.




Abbildung Prüfablauf Luftdurchlässigkeit

Nachweis Blatt 8 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung


Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# <u>Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast - EN 12211</u>

Die Widerstandsfähigkeit bei Windlast wird nach EN 12211 stufenweise bis zum Prüfdruck p1 bei Überdruck und bei Unterdruck geprüft. Der Probekörper wird zunächst mit drei Druckstößen  $\Delta$ p1 + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wird die frontale Durchbiegung bei Überdruck  $\Delta$ p1 und bei Unterdruck  $\Delta$ p1 stufenweise ermittelt. Die weitere Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung mit 50 Zyklen von  $\pm$   $\Delta$ p2 =  $\Delta$ p1 - 50 % auf den Probekörper aufgebracht.



**Abbildung** Prüfablauf Widerstandsfähigkeit gegen Windlast

Nachweis Blatt 9 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)




# <u>Luftdurchlässigkeit - Wiederholungsprüfung - EN 1026</u>

Die Luftdurchlässigkeit darf nach der Prüfung der Widerstandsfähigkeit bei Windlast mit p<sub>1</sub> (Durchbiegung) und p<sub>2</sub> (Druck-Sog-Wechsellasten) die Obergrenze der angegebenen Klasse nach EN 12207 um nicht mehr als 20% überschreiten.

# Schlagregendichtheit - EN 1027

Die Schlagregendichtheit wird nach EN 1027 bis zur maximalen Prüfdruckdifferenz geprüft. Der Probekörper wird dauerhaft durch eine oben liegende Düsenreihe mit einer Wassermenge von etwa 2 l/min je Düse auf der Außenseite besprüht, wobei gleichzeitig ein Überdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen in gleichmäßigen Abständen aufgebracht wird. Bei Probekörpern von mehr als 2,50 m Blendrahmenaußenmaß werden zusätzliche Düsenreihen in vertikalen Abständen von 1,5 m unterhalb der oberen Düsenreihe angebracht. Die Wassermenge der zusätzlichen Düsenreihen beträgt etwa 1 l/min je Düse.



Nachweis Blatt 10 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# Widerstandsfähigkeit bei Windlast - Sicherheitsversuch - EN 12211

Die Widerstandsfähigkeit bei Windlast (Sicherheitsversuch) wird nach EN 12211 bis zum Prüfdruck  $\Delta p3 = \Delta p1 + 50 \%$  bei Überdruck und bei Unterdruck geprüft




Abbildung Prüfablauf Sicherheitsversuch

# Bedienungskräfte - EN 12046-1

Die Messung der Bedienungskraft wird nach EN 12046-1 durchgeführt und erfolgt für die Freigabe bzw. Verriegelung der Beschläge, für die Kraft der Öffnungsbewegung und für das vollständige Schließen.

# Widerstandsfähigkeit gegen Lasten in Flügelebene - EN 14608

Die Widerstandsfähigkeit gegen Lasten in Flügelebene wird nach EN 14608 geprüft. Nach Aufbringen einer Vorlast von 10% der maximalen Prüflast bzw. von mindestens 20 N wird nach Entfernen der Vorlast die Verformung gemessen. Im Anschluss wird der Probekörper stufenweise mit einer statischen Prüflast belastet und die Verformung unter der Prüflast und nach Entfernen der Prüflast gemessen. Die Prüfung dient zur Ermittlung der Widerstandsfähigkeit eines Prüfkörpers hinsichtlich seiner Öffnungsart gegen horizontale und vertikale Lasten in Flügelebene und die daraus resultierenden maximalen und bleibenden Verformungen.

Nachweis Blatt 11 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# Widerstandsfähigkeit gegen statische Verwindung - EN 14609

Die Widerstandsfähigkeit gegen statische Verwindung wird nach EN 14609 geprüft. Nach Aufbringen einer Vorlast von 10% der maximalen Prüflast bzw. von mindestens 20 N wird nach Entfernen der Vorlast die Verformung gemessen. Im Anschluss wird der Probekörper stufenweise mit einer statischen Prüflast belastet und die Verformung unter der Prüflast und nach Entfernen der Prüflast gemessen. Die Prüfung dient zur Ermittlung der statischen Verwindung eines Prüfkörpers hinsichtlich seiner Öffnungsart durch horizontale Lasten rechtwinklig zur Flügelebene und die daraus resultierenden maximalen und bleibenden Verformungen.

# Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen - EN 14609

Die Prüfung der Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen wird nach EN 14609 durchgeführt. Dabei werden die Sicherheitseinrichtungen mit einer Einzellast von 350 N in ungünstigster Belastungsrichtung über eine Belastungsdauer von 60 Sekunden belastet. Die Belastung erfolgt punktförmig. Abweichend von EN 14609 kann die Lasteinleitung auch direkt an der Sicherheitsvorrichtung erfolgen, um die ungünstigste Belastung am Scherenlager zu prüfen.

Nachweis Blatt 12 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräf-

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# 3 Einzelergebnisse

# Luftdurchlässigkeit - Prüfung nach EN 1026

Projekt-Nr. 11-000660-PR03 Vorgang Nr. 11-000660

Auftraggeber VEKA AG
EN 1026:2000-06
Grundlagen der Prüfung Windows and des

Windows and doors - Air permeability - Test method

 Verwendete Prüfmittel
 Pst/022200 - LWW-Prüfstand Fensterprüfstand 1

 Probekörper
 Dreh-/Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück

Probekörpernummer 30566-003
Prüfdatum 04.07.2011
Verantwortlicher Prüfer Herbert Hageneder
Prüfer Matthias Schweinsteiger

#### Informationen zum Prüfaufbau / Prüfverfahren

Prüfverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren gemäß Norm/Grundlage.

UmgebungsbedingungenTemperatur19,1 °CLuftfeuchte56 %Luftdruck962,2 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

#### Prüfdurchführung

 Blendrahmengröße
 1910 mm
 x
 1640 mm

 Gangflügelgröße
 900 mm
 x
 1500 mm

 Standflügelgröße
 865 mm
 x
 1500 mm

Probekörperfläche 3,13 m² Fugenlänge 8,03 m

Tabelle: Messung der Bedienkräfte für die Freigabe bzw. Verriegelung

| Einzelmesswerte | 1   | 2   | 3   | Mittelwert |
|-----------------|-----|-----|-----|------------|
| in Nm           | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7        |

Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa

Tabelle: Luftdurchlässigkeit bei Winddruck

| Messwerte bei Winddruck | Druck              |      | 50  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 450  | 600  |
|-------------------------|--------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|                         | Volumenstrom r     | n³/h | 0,4 | 0,9  | 1,2  | 1,6  | 2,1  | 2,4  | 3,1  | 4,0  |
|                         | längenbezogen m³.  | /hm  | *)  | 0,11 | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,30 | 0,39 | 0,50 |
| ¥                       | flächenbezogen m³/ | hm²  | *)  | 0,29 | 0,38 | 0,51 | 0,67 | 0,77 | 0,99 | 1,28 |

<sup>\*)</sup> Die Messwerte liegen unterhalb der Schleichmenge des Durchflussaufnehmers von 0,5m³/h. Die Messgenauigkeit liegt bei 0,1 m³/h.

Tabelle: Luftdurchlässigkeit bei Windsog

| Messwerte bei Windsog | Druck                |      | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 450  | 600  |
|-----------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       | Volumenstrom m³/l    | 0,7  | 1,0  | 1,4  | 1,8  | 2,0  | 2,1  | 2,5  | 3,3  |
|                       | längenbezogen m³/hn  | 0,09 | 0,12 | 0,17 | 0,22 | 0,25 | 0,26 | 0,31 | 0,41 |
|                       | flächenbezogen m³/hm | 0,22 | 0,32 | 0,45 | 0,57 | 0,64 | 0,67 | 0,80 | 1,05 |

Nachweis Blatt 13 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung


Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)




Tabelle: Luftdurchlässigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog


| Mittelwert aus Windruck und | Druck          |        | 50   | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 450  | 600  |
|-----------------------------|----------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Windsog                     | Volumenstrom   | m³/h   | 0,6  | 1,0  | 1,3  | 1,7  | 2,1  | 2,3  | 2,8  | 3,7  |
|                             | längenbezogen  | m³/hm  | 0,07 | 0,12 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,28 | 0,35 | 0,45 |
|                             | flächenbezogen | m³/hm² | 0,18 | 0,30 | 0,42 | 0,54 | 0,65 | 0,72 | 0,89 | 1,17 |




**Diagramm:** Längenbezogene Luftdurchlässigkeit (Druck und Sog)



**Diagramm:** Längenbezogene Luftdurchlässigkeit (Mittelwert aus Druck und Sog)



**Diagramm:** Flächenbezogene Luftdurchlässigkeit (Druck und Sog)



**Diagramm:** Flächenbezogene Luftdurchlässigkeit (Mittelwert aus Druck und Sog)

Tabelle: Messergebnisse

| Referenzluftdurchlässigkeit bezogen auf die Fugenlänge   | Q100 = | 0,12 m³/hm  |
|--|--------|-------------|
| Referenzluftdurchlässigkeit bezogen auf die Gesamtfläche | Q100 = | 0,31 m³/hm² |

Nachweis Blatt 14 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte. Mechanische Begenzruchung

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# Widerstandsfähigkeit gegen Windlast, Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast - Prüfung nach EN 12211

**Projekt-Nr.** 11-000660-PR03 **Vorgang Nr.** 11-000660

Auftraggeber VEKA AG
Grundlagen der Prüfung EN 12211:2000-06

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Verwendete PrüfmittelPst/022200 - LWW-Prüfstand Fensterprüfstand 1ProbekörperDreh-/Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück

 Probekörpernummer
 30566-003

 Prüfdatum
 04.07.2011

Verantwortlicher PrüferHerbert HagenederPrüferMatthias Schweinsteiger


#### Informationen zum Prüfaufbau / Prüfverfahren

Prüfverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren gemäß Norm/Grundlage

UmgebungsbedingungenTemperatur19,1  $^{\circ}$ CLuftfeuchte56  $^{\circ}$ %Luftdruck962,2 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

# Prüfdurchführung



Nachweis Blatt 15 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräf-

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



Maximaler Prüfdruck: ± 1200 Pa 3 Druckstöße mit 1320 Pa

**Tabelle:** Maximale Durchbiegung zur Klassifizierung bei Stützweite I = 1500 mm

| Klasse |         | maximal zulässige relative Durchbiegung in mm |
|--------|---------|---|
| Α      | (I/150) | 10,0  |
| В      | (1/200) | 7,5   |
| С      | (1/300) | 5,0   |

Tabelle: Messergebnisse der frontalen Durchbiegung in mm bei Winddruck / Windsog

| _                   | 1                      | Winddru | ck  |      |      | V    | Vindso | 3    |       |       |       |
|---------------------|------------------------|---------|-----|------|------|------|--------|------|-------|-------|-------|
|                     | p₁ in Pa               | 400     | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | -400   | -800 | -1200 | -1600 | -2000 |
|                     | M1 in mm               |         |     | 3,1  |      |      |        |      | 3,6   |       |       |
|                     | M2 in mm               |         |     | 6,4  |      |      |        |      | 6,6   |       |       |
| Durchblegung in min | M3 in mm               |         |     | 2,5  |      |      |        |      | 2,3   |       |       |
|                     | f <sub>rel</sub> in mm |         |     | 3,6  |      |      |        |      | 3,6   |       |       |
|                     | I/f <sub>rel</sub>     |         |     | 421  |      |      |        |      | 413   |       |       |

Tabelle: Bleibende Verformung gemessen nach 60 Sekunden bei 0 Pa

|            |                        | Druck | Sog |
|------------|------------------------|-------|-----|
|            | M1 in mm               | 0,0   | 0,0 |
| Bleibende  | M2 in mm               | 0,0   | 0,0 |
| Verformung | M3 in mm               | 0,0   | 0,0 |
|            | f <sub>rel</sub> in mm | 0,0   | 0,0 |

#### Legende

p<sub>1</sub> Prüfdruck

M1, M2, M3 frontale Lageänderung an den Messstellen M1, M2, M3

f frontale Durchbiegung

#### Prüfung bei Winddruck-Windsog Wechsellast

Tabelle: Druckstufen

| $p_2$         | Pa | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|------|
| standgehalten |    |     |     | ✓   |     |      |

50 Zyklen bei p 2 ± 600 Pa

Es waren keine Funktionsstörungen festzustellen.

Blatt 16 von 25 **Nachweis** 

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräf-

te, Mechanische Beanspruchung

11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# Wiederholungsprüfung Luftdurchlässigkeit - Prüfung nach EN 1026

11-000660-PR03 11-000660 Projekt-Nr. Vorgang Nr.

Auftraggeber VEKA AG EN 1026:2000-06 Grundlagen der Prüfung

Windows and doors - Air permeability - Test method

Pst/022200 - LWW-Prüfstand Fensterprüfstand 1 Verwendete Prüfmittel Probekörper Dreh-/Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück

Probekörpernummer 30566-003 04.07.2011 Prüfdatum Verantwortlicher Prüfer Herbert Hageneder

Matthias Schweinsteiger Prüfer

#### Informationen zum Prüfaufbau / Prüfverfahren

Prüfverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren gemäß Norm/Grundlage

19,1 °C 56 % 962,2 hPa Umgebungsbedingungen Temperatur Luftfeuchte Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

#### Prüfdurchführung

Blendrahmengröße 1910 mm 1640 mm Gangflügelgröße 900 mm 1500 mm Standflügelgröße 865 mm 1500 mm

Probekörperfläche 3,13 m<sup>2</sup> Fugenlänge 8,03 m

Nach der Prüfung der Widerstandsfähigkeit bei Windlast mit den Prüfdrücken p<sub>1</sub> und p<sub>2</sub> darf die Obergrenze der erreichten Klasse der Luftdurchlässigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% überschritten werden.

erfüllt. Die Anforderungen wurden

**Nachweis** Blatt 17 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräf-

te, Mechanische Beanspruchung

11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# Schlagregendichtheit - Prüfung nach EN 1027

11-000660-PR03 11-000660 Projekt-Nr. Vorgang Nr.

VEKA AG Auftraggeber EN 1027:2000-06 Grundlagen der Prüfung

Windows and doors - Watertightness - Test method

Verwendete Prüfmittel Pst/022200 - LWW-Prüfstand Fensterprüfstand 1

Zweiflügeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück (PVC-U) Probekörper

Probekörpernummer 30566-003 Prüfdatum 04.07.2011

Verantwortlicher Prüfer Herbert Hageneder Prüfer Matthias Schweinsteiger

#### Informationen zum Prüfaufbau / Prüfverfahren

Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren gemäß Norm/Grundlage. Prüfverfahren

Temperatur 19,1 ℃ Luftfeuchte 56 % Luftdruck 962,2 hPa Umgebungsbedingungen

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

#### Prüfdurchführung

Blendrahmengröße 1910 mm 1640 mm

Anzahl der Sprühdüsen 5 Untere Sprühreihe: 600 l/h 0 l/h Wassermenge Wassermenge 0,6 m<sup>3</sup>/h

 $0 \text{ m}^3/\text{h}$ 

Sprühmethode Α

Es ist kein Wassereintritt bis einschließlich 600 Pa festgestellt worden. Nachweis Blatt 18 von 25

 $Luftdurchl{\"{a}ssigkeit}, Schlagregendichtheit, Widerstandsf{\"{a}higkeit} bei Windlast, Bedienungskr{\"{a}f-bedienungskr{\r{a}f-bedienungskr{\r{a}f$ 

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# Widerstandsfähigkeit gegen Windlast, Sicherheitsversuch - Prüfung nach EN 12211

Projekt-Nr. 11-000660-PR03 Vorgang Nr. 11-000660

Auftraggeber VEKA AG
Grundlagen der Prüfung EN 12211:2000-06

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

Verwendete Prüfmittel Pst/022200 - LWW-Prüfstand Fensterprüfstand 1

Probekörper Zweiflügeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück (PVC-U)

Probekörpernummer 30566-003
Prüfdatum 04.07.2011
Verantwortlicher Prüfer Herbert Hageneder
Prüfer Matthias Schweinsteiger

#### Informationen zum Prüfaufbau / Prüfverfahren

Prüfverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren gemäß Norm/Grundlage.

 Umgebungsbedingungen
 Temperatur
 19,1 ℃
 Luftfeuchte
 56 %
 Luftdruck
 962,2 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

#### Sicherheitsversuch

Tabelle: Druckstufen

|                | Winddruck |     |      |      |      | Windsog |      |       |       |       |       |
|----------------|-----------|-----|------|------|------|---------|------|-------|-------|-------|-------|
| p <sub>3</sub> | Pa        | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000    | -600 | -1200 | -1800 | -2400 | -3000 |
| standg         | ehalten   |     |      | ✓    |      |         |      |       | ✓     |       |       |

Der Sicherheitsversuch wurde mit  $p_3 \pm 1800$  Pa bestanden.

Nachweis Blatt 19 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräf-

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# Widerstandsfähigkeit gegen Lasten in Flügelebene - Prüfung nach EN 14608

Projekt-Nr. 11-000660-PR03 Vorgang Nr. 11-000660

Auftraggeber VEKA AG
Grundlagen der Prüfung EN 14608:2004-06

Windows - Determination of the resistance to racking

KM/022960 - Digitales Kraftmessgerät 200N DM/022852 - Drehmomentanzeigegerät TT1

Verwendete Prüfmittel W/020779 - Hängewaage HCB99K50

Probekörper Zweiflügeliges Dreh- Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück

Probekörpernummer 30566-003
Prüfdatum 19.07.2011
Verantwortlicher Prüfer Herbert Hageneder
Prüfer Darius Janikowski

#### Informationen zum Prüfaufbau / Prüfverfahren

Prüfverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren gemäß Norm/Grundlage.

 Umgebungsbedingungen
 Temperatur
 21,8 ℃
 Luftfeuchte
 53 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

# Prüfdurchführung

#### Bedienungskräfte

Tabelle: Messung der Bedienungskräfte für die Freigabe bzw. Verriegelung

| Messwerte | 1   | 2   | 3   | Mittelwert M |
|-----------|-----|-----|-----|--------------|
| in Nm     | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,3          |

Tabelle: Messung der Kraft für die Öffnungsbewegung

| Messwerte | 1    | 2    | 3    | Mittelwert F |
|-----------|------|------|------|--------------|
| in N      | 19,5 | 18,9 | 17,2 | 18,5         |

Tabelle: Messung der Kraft für das vollständige Schließen

| Messwerte | 1    | 2    | 3    | Mittelwert F |
|-----------|------|------|------|--------------|
| in N      | 33,6 | 37,7 | 38,3 | 36,5         |

# Funktionsstörungen am Probekörper

Es waren keine Funktionsstörungen am Probekörper festzustellen.

Nachweis Blatt 20 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräf-

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# Kippstellung

Es wurde eine Vorlast von 20 N aufgebracht.

Der Flügel wurde in Kippstellung für eine Dauer von 5 Minuten belastet.

Gewicht an der Flügelecke: 800 N

Am Probekörper dürfen keine Funktionsstörungen, Beschädigungen, bleibenden Verformungen Lockerungen von Beschlägen und Lösen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch muß nach der Prüfung sichergestellt sein.

Der Probekörper muss nach der Prüfung hinsichtlich seiner Bedienkräfte funktionstüchtig bleiben.

|               |   |       | Verformu | ing in mm |       |
|---------------|---|-------|----------|-----------|-------|
|               |   | 200 N | 400 N    | 600 N     | 800 N |
| Kippstellung  | Verformung unter Last (a <sub>1</sub> -a <sub>0</sub> ) |       |          | 5,56      | 6,47  |
| Rippstellulig | Verformung nach Last (a <sub>2</sub> -a <sub>0</sub> )  |       |          | 0,32      | 0,42  |

#### Bleibende Schäden am Probekörper

Es sind keine bleibenden Schäden am Probekörper erkennbar.

#### Drehstellung

Es wurde eine Vorlast von 20 N aufgebracht.

Der Flügel wurde bei einem Öffnungswinkel von 90° für eine Dauer von 5 Minuten belastet.

Gewicht an der Flügelecke: 800 N

Am Probekörper durfen keine Funktionsstörungen, Beschädigungen, bleibenden Verformungen Lockerungen von Beschlägen und Lösen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch muß nach der Prüfung sichergestellt sein.

Der Probekörper muss nach der Prüfung hinsichtlich seiner Bedienkräfte funktionstüchtig bleiben.

|              |   |       | Verformu | ing in mm |       |
|--------------|---|-------|----------|-----------|-------|
|              |   | 200 N | 400 N    | 600 N     | 800 N |
|              | Verformung unter Last (a <sub>1</sub> -a <sub>0</sub> ) | 0     | 0        | 2,61      | 3,01  |
| Drehstellung | Verformung nach Last (a <sub>2</sub> -a <sub>0</sub> )  | 0     | 0        | 0,66      | 0,38  |

#### Bleibende Schäden am Probekörper

Es sind keine bleibenden Schäden am Probekörper erkennbar.

Nachweis Blatt 21 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräf-

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



#### Bedienungskräfte

Tabelle: Messung der Bedienungskräfte für die Freigabe bzw. Verriegelung

| Messwerte | 1   | 2   | 3   | Mittelwert M |
|-----------|-----|-----|-----|--------------|
| in Nm     | 3,6 | 3,9 | 3,4 | 3,6          |

Tabelle: Messung der Kraft für die Öffnungsbewegung

| Messwerte | 1    | 2    | 3    | Mittelwert F |
|-----------|------|------|------|--------------|
| in N      | 18,4 | 16,8 | 17,1 | 17,4         |

Tabelle: Messung der Kraft für das vollständige Schließen

| Messwerte | 1    | 2    | 3    | Mittelwert F |
|-----------|------|------|------|--------------|
| in N      | 30,8 | 30,4 | 32,3 | 31,2         |

# Funktionsstörungen am Probekörper

Es waren keine Funktionsstörungen am Probekörper festzustellen.

Nachweis Blatt 22 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfzen bei Windlast bei Windl

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# Widerstandsfähigkeit gegen statische Verwindung - Prüfung nach EN 14609

Projekt-Nr. 11-000660-PR03 Vorgang Nr. 11-000660

Auftraggeber VEKA AG
Grundlagen der Prüfung EN 14609:2004-06

Windows - Determination of the resistance to static torsion

KM/022960 - Digitales Kraftmessgerät 200N DM/022852 - Drehmomentanzeigegerät TT1 W/020779 - Hängewaage HCB99K50

Verwendete Prüfmittel WM/020237 - Maßband Tirmatic Klasse I 5m

Probekörper Zweiflügeliges Dreh-/ Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück (PVC-U)

Probekörpernummer 30566-003
Prüfdatum 21.07.2011
Verantwortlicher Prüfer Herbert Hageneder
Prüfer Darius Janikowski

#### Informationen zum Prüfaufbau / Prüfverfahren

Prüfverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren gemäß Norm/Grundlage.

 Umgebungsbedingungen
 Temperatur
 20,9 ℃
 Luftfeuchte
 52 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

# Prüfdurchführung

#### Bedienungskräfte

Tabelle: Messung der Bedienungskräfte für die Freigabe bzw. Verriegelung

| Messwerte | 1   | 2   | 3   | Mittelwert M |
|-----------|-----|-----|-----|--------------|
| in Nm     | 3,6 | 3,9 | 3,4 | 3,6          |

Tabelle: Messung der Kraft für die Öffnungsbewegung

| Messwerte | 1    | 2    | 3    | Mittelwert F |
|-----------|------|------|------|--------------|
| in N      | 18,4 | 16,8 | 17,1 | 17,4         |

Tabelle: Messung der Kraft für das vollständige Schließen

| Messwerte | 1    | 2    | 3    | Mittelwert F |
|-----------|------|------|------|--------------|
| in N      | 30,8 | 30,4 | 32,3 | 31,2         |

#### Funktionsstörungen am Probekörper

Es waren keine Funktionsstörungen am Probekörper festzustellen.

Nachweis Blatt 23 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte Machanische Branzen der Bedienungskräften der Branzen d

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



#### Kippstellung

Es wurde eine Vorlast von 20 N aufgebracht.

Der Flügel wurde in Kippstellung an der bandseitigen oberen Flügelecke fixiert und an der anderen

Ecke 5 Minuten in horizontaler Richtung belastet.

Gewicht an der Flügelecke: 350 N

Am Probekörper dürfen keine Funktionsstörungen, Beschädigungen, bleibenden Verformungen Lockerungen von Beschlägen und Lösen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch muss nach der Prüfung sichergestellt sein.

Der Probekörper muss nach der Prüfung hinsichtlich seiner Bedienkräfte funktionstüchtig bleiben.

|              |   | Verformung in mm |       |       |       |
|--------------|---|------------------|-------|-------|-------|
|              |   | 200 N            | 250 N | 300 N | 350 N |
| Kinnetellung | Verformung unter Last (a <sub>1</sub> -a <sub>0</sub> ) | 0                | 71    | 77    | 86    |
| Kippstellung | Verformung nach Last (a <sub>2</sub> -a <sub>0</sub> )  | 0                | 1     | 2     | 1     |

# Bleibende Schäden am Probekörper

Es sind keine bleibenden Schäden am Probekörper erkennbar.

#### Drehstellung

Es wurde eine Vorlast von 20 N aufgebracht.

Der Flügel wurde bei einem Öffnungswinkel von 90° an der unteren Ecke fixiert und an der oberen

Ecke 5 Minuten in horizontaler Richtung belastet.

Gewicht an der Flügelecke: 350 N

Am Probekörper dürfen keine Funktionsstörungen, Beschädigungen, bleibenden Verformungen Lockerungen von Beschlägen und Lösen von Fugen- und Dichtsystemen festgestellt werden.

Der bestimmungsgemäße Gebrauch muss nach der Prüfung sichergestellt sein.

Der Probekörper muss nach der Prüfung hinsichtlich seiner Bedienkräfte funktionstüchtig bleiben.

|              |   |       | Verformu | ing in mm |       |
|--------------|---|-------|----------|-----------|-------|
|              |   | 200 N | 250 N    | 300 N     | 350 N |
| Drehstellung | Verformung unter Last (a <sub>1</sub> -a <sub>0</sub> ) | 0     | 89       | 95        | 105   |
| Dienstending | Verformung nach Last (a <sub>2</sub> -a <sub>0</sub> )  | 0     | 6        | 0         | 1     |

#### Bleibende Schäden am Probekörper

Es sind keine bleibenden Schäden am Probekörper erkennbar.

Nachweis Blatt 24 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräf-

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# Bedienungskräfte

Tabelle: Messung der Bedienungskräfte für die Freigabe bzw. Verriegelung

| Messwerte | 1   | 2   | 3   | Mittelwert M |
|-----------|-----|-----|-----|--------------|
| in Nm     | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,7          |

Tabelle: Messung der Kraft für die Öffnungsbewegung

| Messwerte | 1    | 2    | 3    | Mittelwert F |
|-----------|------|------|------|--------------|
| in N      | 20,3 | 19,5 | 19,1 | 19,6         |

Tabelle: Messung der Kraft für das vollständige Schließen

| Messwerte | 1    | 2    | 3    | Mittelwert F |
|-----------|------|------|------|--------------|
| in N      | 36,0 | 34,7 | 32,6 | 34,4         |

# Funktionsstörungen am Probekörper

Es waren keine Funktionsstörungen am Probekörper festzustellen.

Nachweis Blatt 25 von 25

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräf-

te, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen - Prüfung nach EN 14609

Projekt-Nr. 11-000660-PR03 Vorgang Nr. 11-000660

Auftraggeber VEKA AG
Grundlagen der Prüfung EN 14609:2004-06

Windows - Determination of the resistance to static torsion

Verwendete Prüfmittel W/020155 - Hängewaage HCB200K100

Probekörper Zweiflügeliges Dreh- Drehkippfenster mit aufgehendem Mittelstück

Probekörpernummer 30566-003
Prüfdatum 19.07.2011
Verantwortlicher Prüfer Herbert Hageneder
Prüfer Darius Janikowski

#### Informationen zum Prüfaufbau / Prüfverfahren

Prüfverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prüfverfahren gemäß Norm/Grundlage.

 Umgebungsbedingungen
 Temperatur
 21,8 ℃
 Luftfeuchte
 53 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

# Prüfdurchführung

Die Prüfung der Sicherheitsvorrichtung erfolgt mit 350 N über eine Dauer von 60 s am Flügelrahmen im Bereich des Scherenlagers.

Am Probekörper dürfen keine Funktionsstörungen und Beschädigungen festgestellt werden.

#### Funktionsstörungen am Probekörper

Es sind keine bleibenden Schäden am Probekörper erkennbar.

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011


Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# Probekörper 3 2-flg. Dreh-/Drehkippfenstertür mit Stulp

# Gesamtansicht





Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011


Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)





Technische Änderungen vorbehalten! Stand 2011











Probekörper 3 2-flg. Dreh-/Drehkippfenstertür mit Stulp

Copyright by VEKA AG

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011


Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)




# Probekörper 3 2-flg. Dreh-/Drehkippfenstertür mit Stulp









Copyright by VEKA AG

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 2011

Zeichnung 3 Vertikaler Schnitt

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011


Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)



# Probekörper 3 2-flg. Dreh-/Drehkippfenstertür mit Stulp

Schließpunkte





| robekörper 3 | -flg.Dreh-Drehkippfenster mit | tulp_layout3-veka dina4 h |
|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| Probekörper  | Zeh                           | Stulp_layout(             |

|                         | Legende / Symbolerklärung | Artikelnummer       |  |                       |
|-------------------------|---------------------------|---------------------|--|-----------------------|
| $\odot$                 | Standardschließblech      | AUTOPILOT WSK 552   | Beschlaghersteller:<br>Bezeichnung:  | Winkhaus<br>AUTOPILOT |
|                         | Sicherheitsschließblech   | AUTOPILOT SWF 552   | Maximale Verriegelungsabstände sowie<br>Überschlagsmaße wurden gemäß der<br>Systembeschreibung eingehalten |                       |
| $\triangle$             | Kippschließblech          | AUTOPILOT K-SEF 522 |  |                       |
| $\langle \cdot \rangle$ | Flügelheber / Auflaufbock | -                   | Systembeschielding e   | ingenalten            |
| 19,5                    | Überschlagsmaß in mm      |                     |  |                       |

Copyright by VEKA AG

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 2011

# Zeichnung 4

Verriegelungsabstände

Anlage 2: Bilder Blatt 1 von 2

#### **Nachweis**

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung

11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)





Bild 1 Probekörperansicht auf Prüfstand Fenster geschlossen



Bild 2 Innere Anschlagdichtung Gangflügel, Eckausbildung



Stulpdichtung, Stulpendkappen



Bild 5 Verglasungsdichtung innen

Anlage 2: Bilder Blatt 2 von 2

#### **Nachweis**

Luftdurchlässigkeit, Schlagregendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Bedienungskräfte, Mechanische Beanspruchung

Prüfbericht 11-000660-PR03 (PB-A01-03-de-01) vom 27. Oktober 2011

Auftraggeber VEKA AG, 48324 Sendenhorst (Deutschland)





Bild 6 Ecklager Gangflügel



Bild 7 Scherenlager Gangflügel



Bild 8
Dampfdruckausgleich Gangflügel



Bild 9
Druckausgleich Blendrahmen



Bild 10 Standardzapfen mit Schließblech



Bild 11 Pilzzapfen mit Schließblech